

Rapport de test

Phi Viola 18 | 005-361-F

wingSOLUTION

Equipement

Phi Viola 18 | 005-361-F

Date de fabrication: July 2021



Entretien

Réussi

Commentaire

EP040N

Date

27. Octobre 2026

Prochain entretien

Octobre 2028

Entretien

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Contrôleur : Lavinia
Di Ciano

Entretien

Test de porosité

Résistance à la déchirure du tissu

Inspection visuelle : Voile

Inspection visuelle : Lignes

Inspection visuelle : Élévateurs

Résistance à la déchirure des suspentes

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

wingSOLUTION

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.



<https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/a6918d83-ba6e-4a63-8dee-9e9a8e8c1598>

Test de porosité

Appareil	HELLO
----------	-------

1. Mesure	248 [s]
-----------	---------

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometer test	Réussi
------------------	---------------

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
-------	--------

Boucles	Réussi
---------	--------

Extrados	Réussi
----------	--------

Intercaissons	Réussi
---------------	--------

Intrados	Réussi
----------	--------

Bord d'attaque	Réussi
----------------	--------

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
-----------------------	--------

Lignes de frein	Réussi
-----------------	--------

Galerie de suspentes	Réussi
----------------------	--------

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs	Réussi
Verrous de suspentes	Réussi
Système accélérateur	Réussi
Résultat	Réussi

Résistance à la déchirure des suspentes

Gauche / 2A1	Résistance minimale: 104 daN / Force mesurée: 170 daN - Réussi
Commentaire	3A1 IL VALORE DI ROTTURA è 85/ 40.TEST SUPERATO .
Résultat	Réussi
