

Certificato di revisione

Phi Viola 18 | 005-361-F

wingSOLUTION

Attrezzature

Phi Viola 18 | 005-361-F



Service

Data di produzione: July 2021

Commenti

Superato

Data

EP040N

Prossima revisione

27. Ottobre 2026

Centro assistenza tecnica

Ottobre 2028

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Revisionatore:
Lavinia Di Ciano

Fasi del Service

Test di porosità

Test di resistenza meccanica del tessuto

Ispezione visiva: Vela

Ispezione visiva: Linee

Ispezione visiva: Bretelle

Test di carico

Avviso

Il tuo Parapendio è stato sottoposto a un Service.

Prima di volare, è essenziale che tu faccia un test di gonfiaggio e un controllo accurato.

wingSOLUTION

Questa revisione è stata eseguita utilizzando il software di controllo WingSolution.

Scansiona il codice QR o segui il link sottostante per visualizzare la versione completa online del tuo protocollo di manutenzione del protocollo di assistenza, che include ulteriori dettagli e una serie di funzioni extra.



<https://www.wing-solution.com/it/paraglider-services/protocol/a6918d83-ba6e-4a63-8dee-9e9a8e8c1598>

Test di porosità

Calibro	HELLO
---------	-------

1. Misurazione	248 [s]
----------------	---------

Valutazione	Superato
--------------------	-----------------

Test di resistenza meccanica del tessuto

Bettsometro	Superato
-------------	-----------------

Ispezione visiva: Vela

Stecche	Superato
---------	----------

Loops	Superato
-------	----------

Estradosso	Superato
------------	----------

Centine	Superato
---------	----------

Intradosso	Superato
------------	----------

Bordo d'attacco	Superato
-----------------	----------

Valutazione	Superato
--------------------	-----------------

Ispezione visiva: Linee

Linee principali	Superato
------------------	----------

Linee dei freni	Superato
-----------------	----------

Linee della galleria	Superato
----------------------	----------

Valutazione	Superato
--------------------	-----------------

Ispezione visiva: Bretelle

Bretelle	Superato
Connessione cordini	Superato
Acceleratore	Superato
Valutazione	Superato

Test di carico

Sinistra / 2A1	Resistenza minima: 104 daN / Resistenza misurata: 170 daN - Superato
Commenti	3A1 IL VALORE DI ROTTURA è 85/ 40.TEST SUPERATO .
Valutazione	Superato
