Prüfprotokoll

Skywalk X-Alps 5 105+ | 0822-36485

Ausrüstung	Skywalk X-Alps 5 105+ | 0822-36485 Herstellungsdatum: July 2022
Service	Bestanden
Bewertung	Gebraucht, guter Zustand
Datum	18. September 2026
Nächster Service	September 2028 oder nach 100 Flugstunden
Service Center	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Checker: Lavinia Di Ciano

Service-Punkte	Porositätstest
	Tuchfestigkeit
	Sichtprüfung: Kappe
	Sichtprüfung: Leinen
	Sichtprüfung: Tragegurte
	Leinenreißfestigkeit

Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgeführt.
Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nächsten Start aufziehst und kontrollierst!

Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgeführt. Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollständige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zusätzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthält.

https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/457f220c-2025-4d26-9166-fdd0deae5066

Porositätstest

Messgerät	HELLO
1. Messung	> 250 [s]
Bemerkung	porosità molto buona su tutto il BDA
Bewertung	**Bestanden**

Tuchfestigkeit

Bettsometertest	**Bestanden**

Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen	Bestanden
Loops	Bestanden
Obersegel	Bestanden
Zellwände	Bestanden
Untersegel	Bestanden
Eintrittskante	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen	Bestanden
Bremsleinen	Bestanden
Galerieleinen	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Sichtprüfung: Tragegurte

Tragegurte	Bestanden
Leinenschlösser	Bestanden
Beschleuniger	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Leinenreißfestigkeit

Rechts / AI	Minimum Reißfestigkeit: **187 daN** / Gemessene Reißfestigkeit: **256 daN** - Bestanden
Rechts / A1	Minimum Reißfestigkeit: **126 daN** / Gemessene Reißfestigkeit: **149 daN** - Bestanden
Bewertung	**Bestanden**