Prüfprotokoll

Skywalk Cumeo 2 105 | 3922-43015

Ausrüstung	Skywalk Cumeo 2 105 | 3922-43015 Herstellungsdatum: April 2024
Service	Bestanden
Bemerkung	EP091F
Datum	10. November 2026
Nächster Service	November 2028
Service Center	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Checker: Lavinia Di Ciano

Service-Punkte

- Porositätstest
- Tuchfestigkeit
- Sichtprüfung: Kappe
- Sichtprüfung: Leinen
- Sichtprüfung: Tragegurte
- Leinenreißfestigkeit

Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgeführt.
Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nächsten Start aufziehst und kontrollierst!

Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgeführt. Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollständige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zusätzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthält.

https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/2a63c390-9c80-49b7-903f-8ae5b9f4b901

Porositätstest

Messgerät	HELLO
1. Messung	> 250 [s]
Bewertung	**Bestanden**

Tuchfestigkeit

Bettsometertest	**Bestanden**

Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen	Bestanden
Loops	Bestanden
Obersegel	Bestanden
Zellwände	Bestanden
Untersegel	Bestanden
Eintrittskante	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen	Bestanden
Bremsleinen	Bestanden
Galerieleinen	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Sichtprüfung: Tragegurte

Tragegurte	Bestanden
Leinenschlösser	Bestanden
Beschleuniger	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Leinenreißfestigkeit

Rechts / a1	Minimum Reißfestigkeit: **23 daN** / Gemessene Reißfestigkeit: **39 daN** - Bestanden
Rechts / A1	Minimum Reißfestigkeit: **48 daN** / Gemessene Reißfestigkeit: **87 daN** - Bestanden
Bewertung	**Bestanden**