Prüfprotokoll

BGD Epic 2 S | 32014

Ausrüstung	BGD Epic 2 S | 32014 Herstellungsdatum: Nicht verfügbar
Service	Bestanden
Bewertung	Gebraucht, guter Zustand
Bemerkung	EP033N
Datum	21. Oktober 2026
Nächster Service	Oktober 2028 oder nach 100 Flugstunden
Service Center	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Checker: Lavinia Di Ciano

Service-Punkte	Porositätstest
	Tuchfestigkeit
	Sichtprüfung: Kappe
	Sichtprüfung: Leinen
	Sichtprüfung: Tragegurte
	Leinenreißfestigkeit

Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgeführt.
Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nächsten Start aufziehst und kontrollierst!

Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgeführt. Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollständige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zusätzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthält.

https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/3f1d0418-1add-47d7-8167-0a36c5f6904d

Porositätstest

Messgerät	HELLO
1. Messung	390 [s]
Bewertung	**Bestanden**

Tuchfestigkeit

Bettsometertest	**Bestanden**

Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen	Bestanden
Loops	Bestanden
Obersegel	Bestanden
Zellwände	Bestanden
Untersegel	Bestanden
Eintrittskante	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen	Bestanden
Bremsleinen	Bestanden
Galerieleinen	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Sichtprüfung: Tragegurte

Tragegurte	Bestanden
Leinenschlösser	Bestanden
Beschleuniger	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Leinenreißfestigkeit

Rechts / 2A1	Minimum Reißfestigkeit: **35 daN** / Gemessene Reißfestigkeit: **153 daN** - Bestanden
Bewertung	**Bestanden**