

Ausrüstung

Advance Alpha 7 28 | 87586
Herstellungsdatum: January 2021



Service

Bestanden

Bewertung

Gebraucht, guter Zustand

Bemerkung

EP026N

Datum

13. Oktober 2026

Service Center

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Checker: Lavinia Di Ciano

Service-Punkte

Porositätstest

Tuchfestigkeit

Sichtprüfung: Kappe

Sichtprüfung: Leinen

Sichtprüfung: Tragegurte

Leinenreifestigkeit

Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgefhrt.
Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nchsten Start aufziehst und kontrollierst!



Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgefhrt.
Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollstndige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zustzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthlt.



<https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/9f7251f7-39ed-41c0-bf1b-b239269412d8>

Porositätstest

Messgerät	HELLO
1. Messung	186 [s]
2. Messung	183 [s]

Bewertung**Bestanden**

Tuchfestigkeit

Bettsometertest	Bestanden
-----------------	------------------

Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen	Bestanden
Loops	Bestanden
Obersegel	Bestanden
Zellwände	Bestanden
Untersegel	Bestanden
Eintrittskante	Bestanden

Bewertung**Bestanden**

Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen	Bestanden
Bremsleinen	Bestanden
Galerieleinen	Bestanden

Bewertung**Bestanden**

Sichtprüfung: Tragegurte

Tragegurte	Bestanden
Leinenschlösser	Bestanden
Beschleuniger	Bestanden
Bewertung	Bestanden

Leinenreißfestigkeit

Rechts / 2A1	Minimum Reißfestigkeit: 81 daN / Gemessene Reißfestigkeit: 94 daN - Bestanden
Bewertung	Bestanden
