

Prüfprotokoll

Phi Viola 18 | 005-361-F

wingSOLUTION

Ausrüstung

Phi Viola 18 | 005-361-F
Herstellungsdatum: July 2021



Service

Bestanden

Bemerkung

EP040N

Datum

27. Oktober 2026

Nächster Service

Oktober 2028

Service Center

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Checker: Lavinia Di Ciano

Service-Punkte

Porositätstest

Tuchfestigkeit

Sichtprüfung: Kappe

Sichtprüfung: Leinen

Sichtprüfung: Tragegurte

Leinenreifestigkeit

Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgefhrt.
Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nchsten Start aufziehst und kontrollierst!

wingSOLUTION

Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgefhrt.
Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollstndige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zustzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthlt.



<https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/36918d83-ba6e-4a63-8dee-9e9a8e8c1598>

Porositätstest

Messgerät	HELLO
-----------	-------

1. Messung	248 [s]
------------	---------

Bewertung	
------------------	--

Bestanden

Tuchfestigkeit

Bettsometertest	
-----------------	--

Bestanden

Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen	Bestanden
----------	-----------

Loops	Bestanden
-------	-----------

Obersegel	Bestanden
-----------	-----------

Zellwände	Bestanden
-----------	-----------

Untersegel	Bestanden
------------	-----------

Eintrittskante	Bestanden
----------------	-----------

Bewertung	
------------------	--

Bestanden

Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen	Bestanden
-------------	-----------

Bremsleinen	Bestanden
-------------	-----------

Galerieleinen	Bestanden
---------------	-----------

Bewertung	
------------------	--

Bestanden

Sichtprüfung: Tragegurte

Tragegurte	Bestanden
Leinenschlösser	Bestanden
Beschleuniger	Bestanden
Bewertung	Bestanden

Leinenreißfestigkeit

Links / 2A1	Minimum Reißfestigkeit: 104 daN / Gemessene Reißfestigkeit: 170 daN - Bestanden
Bemerkung	3A1 IL VALORE DI ROTTURA è 85/ 40.TEST SUPERATO .
Bewertung	Bestanden
