

Ausrüstung

Skywalk Chili 5 S | 31635
Herstellungsdatum: October 2021



Service

Bestanden

Bemerkung

EP001E

Datum

27. Oktober 2026

Nächster Service

Oktober 2028

Service Center

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Checker: Lavinia Di Ciano

Service-Punkte

Porositätstest

Tuchfestigkeit

Sichtprüfung: Kappe

Sichtprüfung: Leinen

Sichtprüfung: Tragegurte

Leinenreißfestigkeit

Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgeführt.
Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nächsten Start aufziehst und kontrollierst!



Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgeführt.
Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollständige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zusätzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthält.



<https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/-9da0990-0112-4b43-ba30-49b811e22f65>

Porositätstest

Messgerät	HELLO
1. Messung	110 [s]
2. Messung	139 [s]

Bewertung

Bestanden

Tuchfestigkeit

Bettsometertest	Bestanden
-----------------	------------------

Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen	Bestanden
Loops	Bestanden
Obersegel	Bestanden
Zellwände	Bestanden
Untersegel	Bestanden
Eintrittskante	Bestanden

Bewertung

Bestanden

Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen	Bestanden
Bremsleinen	Bestanden
Galerieleinen	Bestanden

Bewertung

Bestanden

Sichtprüfung: Tragegurte

Tragegurte	Bestanden
Leinenschlösser	Bestanden
Beschleuniger	Bestanden
Bewertung	Bestanden

Leinenreißfestigkeit

Links / A1	Minimum Reißfestigkeit: 50 daN / Gemessene Reißfestigkeit: 68 daN - Bestanden
Links / a1	Minimum Reißfestigkeit: 22 daN / Gemessene Reißfestigkeit: 28 daN - Bestanden
Bewertung	Bestanden
