

Informe de pruebas

Skywalk Chili 5 S | 31635

wingSOLUTION

Equipamiento

Skywalk Chili 5 S | 31635

Inspección

Fecha de producción: October 2021

Comentario

Superado

Fecha

EP001E

Próxima inspección

27. Octubre 2026

Centro de atención al cliente

Octubre 2028

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Inspector: Lavinia Di Ciano



Pasos de la inspección

Prueba de porosidad

Resistencia al desgarro del tejido

Inspección visual: Ala

Inspección visual: Suspentaje

Inspección visual: Elevadores

Resistencia al desgarro de las líneas

Aviso

Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo inflas a modo de prueba y lo revises minuciosamente.

wingSOLUTION

Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution.

Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea

de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.



<https://www.wing-solution.com/es/paraglider-services/protocol/-9da0990-0112-4b43-ba30-49b811e22f65>

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	110 [s]
2. Medición	139 [s]
Valoración	Superado

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	Superado
------------------------	-----------------

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	Superado

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado
Valoración	Superado

Inspección visual: Elevadores

Elevadores Superado

cierre de las líneas Superado

Sistema acelerador Superado

Valoración Superado

Resistencia al desgarro de las líneas

Izquierda / A1 Resistencia mínima: **50 daN** / Resistencia medida: **68 daN** - Superado

Izquierda / a1 Resistencia mínima: **22 daN** / Resistencia medida: **28 daN** - Superado

Valoración Superado
