Rapport de test

Skywalk Cumeo 2 105 | 3922-43015

Equipement	Skywalk Cumeo 2 105 | 3922-43015 Date de fabrication: April 2024
Entretien	Réussi
Commentaire	EP091F
Date	10. Novembre 2026
Prochain entretien	Novembre 2028
Entretien	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Contrôleur : Lavinia Di Ciano

Entretien	Test de porosité
	Résistance à la déchirure du tissu
	Inspection visuelle : Voile
	Inspection visuelle : Lignes
	Inspection visuelle : Élévateurs
	Résistance à la déchirure des suspentes

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne
de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.

https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/2a63c390-9c80-49b7-903f-8ae5b9f4b901

Test de porosité

Appareil	HELLO
1. Mesure	> 250 [s]
Résultat	**Réussi**

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometertest	**Réussi**

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
Boucles	Réussi
Extrados	Réussi
Intercaissons	Réussi
Intrados	Réussi
Bord d'attaque	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
Lignes de frein	Réussi
Galerie de suspentes	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs	Réussi
Verrous de suspentes	Réussi
Système accélérateur	Réussi
Résultat	**Réussi**

Résistance à la déchirure des suspentes

Droit / a1	Résistance minimale: **23 daN** / Force mesurée: **39 daN** - Réussi
Droit / A1	Résistance minimale: **48 daN** / Force mesurée: **87 daN** - Réussi
Résultat	**Réussi**