

Rapport de test

Skywalk Mescal 6 XS | 4621-33837

wingSOLUTION

Equipement

Skywalk Mescal 6 XS | 4621-33837

Date de fabrication: December 2024



Entretien

Réussi

Résultat

Utilisé, bonnes conditions

Commentaire

EP027N

Date

13. Octobre 2026

Entretien

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Contrôleur : Lavinia
Di Ciano

Entretien

Test de porosité

Résistance à la déchirure du tissu

Inspection visuelle : Voile

Inspection visuelle : Lignes

Inspection visuelle : Élévateurs

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

wingSOLUTION

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.



<https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/385978e7-03c5-4ce7-872e-e6e78668d1c6>

Test de porosité

Appareil	HELLO
----------	-------

1. Mesure	215 [s]
-----------	---------

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometer test	Réussi
------------------	---------------

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
-------	--------

Boucles	Réussi
---------	--------

Extrados	Réussi
----------	--------

Intercaissons	Réussi
---------------	--------

Intrados	Réussi
----------	--------

Bord d'attaque	Réussi
----------------	--------

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
-----------------------	--------

Lignes de frein	Réussi
-----------------	--------

Galerie de suspentes	Réussi
----------------------	--------

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs Réussi

Verrous de suspentes Réussi

Système accélérateur Réussi

Résultat Réussi
