

Rapport de test

Skywalk Chili 5 S | 31635

wingSOLUTION

Equipement

Skywalk Chili 5 S | 31635

Date de fabrication: October 2021



Entretien

Réussi

Commentaire

EP001E

Date

27. Octobre 2026

Prochain entretien

Octobre 2028

Entretien

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Contrôleur : Lavinia Di Ciano

Entretien

Test de porosité

Résistance à la déchirure du tissu

Inspection visuelle : Voile

Inspection visuelle : Lignes

Inspection visuelle : Élévateurs

Résistance à la déchirure des suspentes

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

wingSOLUTION

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.



<https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/c9da0990-0112-4b43-ba30-49b811e22f65>

Test de porosité

Appareil	HELLO
1. Mesure	110 [s]
2. Mesure	139 [s]
Résultat	Réussi

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometertest	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
Boucles	Réussi
Extrados	Réussi
Intercaissons	Réussi
Intrados	Réussi
Bord d'attaque	Réussi
Résultat	Réussi

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
Lignes de frein	Réussi
Galerie de suspentes	Réussi
Résultat	Réussi

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs	Réussi
Verrous de suspentes	Réussi
Système accélérateur	Réussi
Résultat	Réussi

Résistance à la déchirure des suspentes

Gauche / A1	Résistance minimale: 50 daN / Force mesurée: 68 daN - Réussi
Gauche / a1	Résistance minimale: 22 daN / Force mesurée: 28 daN - Réussi
Résultat	Réussi
