

Certificato di revisione

Skywalk Chili 5 S | 31635

wingSOLUTION

Attrezzature

Skywalk Chili 5 S | 31635

Data di produzione: October 2021

Service

Superato

Commenti

EP001E

Data

27. Ottobre 2026

Prossima revisione

Ottobre 2028

Centro assistenza tecnica

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Revisionatore:

Lavinia Di Ciano



Fasi del Service

Test di porosità

Test di resistenza meccanica del tessuto

Ispezione visiva: Vela

Ispezione visiva: Linee

Ispezione visiva: Bretelle

Test di carico

Avviso

Il tuo Parapendio è stato sottoposto a un Service.

Prima di volare, è essenziale che tu faccia un test di gonfiaggio e un controllo accurato.

wingSOLUTION

Questa revisione è stata eseguita utilizzando il software di controllo WingSolution.

Scansiona il codice QR o segui il link sottostante per visualizzare la versione completa online del tuo protocollo di manutenzione del protocollo di assistenza, che include ulteriori dettagli e una serie di funzioni extra.



<https://www.wing-solution.com/it/paraglider-services/protocol/c9da0990-0112-4b43-ba30-49b811e22f65>

Test di porosità

Calibro	HELLO
1. Misurazione	110 [s]
2. Misurazione	139 [s]

Valutazione **Superato**

Test di resistenza meccanica del tessuto

Bettsometro	Superato
-------------	-----------------

Ispezione visiva: Vela

Stecche	Superato
Loops	Superato
Estradosso	Superato
Centine	Superato
Intradosso	Superato
Bordo d'attacco	Superato

Valutazione **Superato**

Ispezione visiva: Linee

Linee principali	Superato
Linee dei freni	Superato
Linee della galleria	Superato

Valutazione **Superato**

Ispezione visiva: Bretelle

Bretelle	Superato
Connessione cordini	Superato
Acceleratore	Superato
Valutazione	Superato

Test di carico

Sinistra / A1	Resistenza minima: 50 daN / Resistenza misurata: 68 daN - Superato
Sinistra / a1	Resistenza minima: 22 daN / Resistenza misurata: 28 daN - Superato
Valutazione	Superato
