

# Prüfprotokoll

Swing Axis 5 24 | 44-324-49476

wingSOLUTION

## Ausrüstung

Swing Axis 5 24 | 44-324-49476

Herstellungsdatum: August 2015

## Service

Bestanden

## Bewertung

Gebraucht, guter Zustand

## Bemerkung

EP011N

## Datum

21. Oktober 2026

## Nächster Service

Oktober 2028 oder nach 100 Flugstunden

## Service Center

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Checker: Lavinia Di Ciano



## Service-Punkte

Porositätstest

Tuchfestigkeit

Sichtprüfung: Kappe

Sichtprüfung: Leinen

Sichtprüfung: Tragegurte

## Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgeführt.

Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nächsten Start aufziehst und kontrollierst!

wingSOLUTION

Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgeführt.

Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollständige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zusätzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthält.



<https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/1f86a0cc-7d16-411e-a0de-dc3e93da7a0a>

## Porositätstest

Messgerät HELLO

1. Messung 252 [s]

**Bewertung**

**Bestanden**

---

## Tuchfestigkeit

Bettsometertest **Bestanden**

---

## Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen Bestanden

Loops Bestanden

Obersegel Bestanden

Zellwände Bestanden

Untersegel Bestanden

Eintrittskante Bestanden

**Bewertung**

**Bestanden**

---

## Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen Bestanden

Bremsleinen Bestanden

Galerieleinen Bestanden

**Bewertung**

**Bestanden**

---

## Sichtprüfung: Tragegurte

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tragegurte       | Bestanden        |
| Leinenschlösser  | Bestanden        |
| Beschleuniger    | Bestanden        |
| <b>Bewertung</b> | <b>Bestanden</b> |

---