

Prüfprotokoll

Skywalk Mescal 6 XS | 4621-33837

wingSOLUTION

Ausrüstung

Skywalk Mescal 6 XS | 4621-33837
Herstellungsdatum: December 2024



Service

Bestanden

Bewertung

Gebraucht, guter Zustand

Bemerkung

EP027N

Datum

13. Oktober 2026

Service Center

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Checker: Lavinia Di Ciano

Service-Punkte

Porositätstest

Tuchfestigkeit

Sichtprüfung: Kappe

Sichtprüfung: Leinen

Sichtprüfung: Tragegurte

Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgeführt.
Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nächsten Start aufziehst und kontrollierst!

wingSOLUTION

Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgeführt.
Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollständige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zusätzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthält.



<https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/385978e7-03c5-4ce7-872e-e6e78668d1c6>

Porositätstest

Messgerät	HELLO
1. Messung	215 [s]
Bewertung	Bestanden

Tuchfestigkeit

Bettsometertest	Bestanden
-----------------	------------------

Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen	Bestanden
Loops	Bestanden
Obersegel	Bestanden
Zellwände	Bestanden
Untersegel	Bestanden
Eintrittskante	Bestanden
Bewertung	Bestanden

Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen	Bestanden
Bremsleinen	Bestanden
Galerieleinen	Bestanden
Bewertung	Bestanden

Sichtprüfung: Tragegurte

Tragegurte	Bestanden
Leinenschlösser	Bestanden
Beschleuniger	Bestanden
Bewertung	Bestanden