Informe de pruebas

Skywalk Cumeo 2 105 | 3922-43015

Equipamiento	Skywalk Cumeo 2 105 | 3922-43015 Fecha de producción: April 2024
Inspección	Superado
Comentario	EP091F
Fecha	10. Noviembre 2026
Próxima inspección	Noviembre 2028
Centro de atención al cliente	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Inspector: Lavinia Di Ciano

Pasos de la inspección	Prueba de porosidad
	Resistencia al desgarro del tejido
	Inspección visual: Ala
	Inspección visual: Suspentaje
	Inspección visual: Elevadores
	Resistencia al desgarro de las líneas

Aviso

Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo infles a modo de prueba y lo revises minuciosamente.

Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution.
Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea
de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.

https://www.wing-solution.com/es/paraglider-services/protocol/2a63c390-9c80-49b7-903f-8ae5b9f4b901

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	> 250 [s]
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	**Superado**

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Elevadores

Elevadores	Superado
cierre de las líneas	Superado
Sistema acelerador	Superado
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro de las líneas

Vale / a1	Resistencia mínima: **23 daN** / Resistencia medida: **39 daN** - Superado
Vale / A1	Resistencia mínima: **48 daN** / Resistencia medida: **87 daN** - Superado
Valoración	**Superado**