

Informe de pruebas

Skywalk MINT 75 | 2923-47986

wingSOLUTION

Equipamiento

Skywalk MINT 75 | 2923-47986



Inspección

Fecha de producción: September 2023

Comentario

Superado

Fecha

EP036D

Centro de atención al cliente

13. Octubre 2026

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Inspector: Lavinia Di Ciano

Pasos de la inspección

Prueba de porosidad

Resistencia al desgarro del tejido

Inspección visual: Ala

Inspección visual: Suspentaje

Inspección visual: Elevadores

Aviso

Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo inflas a modo de prueba y lo revises minuciosamente.

wingSOLUTION

Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution.

Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea

de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.



<https://www.wing-solution.com/es/paraglider-services/protocol/32d44a93-738d-45e9-9dbd-8eaea21fab9f>

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	> 250 [s]
Valoración	Superado

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	Superado
------------------------	-----------------

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	Superado

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado
Valoración	Superado

Inspección visual: Elevadores

Elevadores	Superado
------------	----------

cierre de las líneas	Superado
----------------------	----------

Sistema acelerador	Superado
--------------------	----------

Valoración	Superado
-------------------	-----------------
