

Informe de pruebas

Skywalk Mescal 6 XS | 4621-33837

wingSOLUTION

Equipamiento

Skywalk Mescal 6 XS | 4621-33837

Inspección

Superado

Valoración

Usado, en buen estado.

Comentario

EP027N

Fecha

13. Octubre 2026

Centro de atención al cliente

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Inspector: Lavinia Di Ciano



Pasos de la inspección

Prueba de porosidad

Resistencia al desgarro del tejido

Inspección visual: Ala

Inspección visual: Suspentaje

Inspección visual: Elevadores

Aviso

Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo inflas a modo de prueba y lo revises minuciosamente.

wingSOLUTION

Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution.

Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea

de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.



<https://www.wing-solution.com/es/paraglider-services/protocol/385978e7-03c5-4ce7-872e-e6e78668d1c6>

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	215 [s]
Valoración	Superado

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	Superado
------------------------	-----------------

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	Superado

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado
Valoración	Superado

Inspección visual: Elevadores

Elevadores Superado

cierre de las líneas Superado

Sistema acelerador Superado

Valoración Superado
