Informe de pruebas

Skywalk X-Alps 5 105+ | 0822-36485

Equipamiento	Skywalk X-Alps 5 105+ | 0822-36485 Fecha de producción: July 2022
Inspección	Superado
Valoración	Usado, en buen estado.
Fecha	18. Septiembre 2026
Próxima inspección	Septiembre 2028 o después de 100 Horas de vuelo
Centro de atención al cliente	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Inspector: Lavinia Di Ciano

Pasos de la inspección	Prueba de porosidad
	Resistencia al desgarro del tejido
	Inspección visual: Ala
	Inspección visual: Suspentaje
	Inspección visual: Elevadores
	Resistencia al desgarro de las líneas

Aviso

Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo infles a modo de prueba y lo revises minuciosamente.

Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution.
Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea
de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.

https://www.wing-solution.com/es/paraglider-services/protocol/457f220c-2025-4d26-9166-fdd0deae5066

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	> 250 [s]
Comentario	porosità molto buona su tutto il BDA
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	**Superado**

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Elevadores

Elevadores	Superado
cierre de las líneas	Superado
Sistema acelerador	Superado
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro de las líneas

Vale / AI	Resistencia mínima: **187 daN** / Resistencia medida: **256 daN** - Superado
Vale / A1	Resistencia mínima: **126 daN** / Resistencia medida: **149 daN** - Superado
Valoración	**Superado**