Informe de pruebas

BGD Epic 2 S | 32014

Equipamiento	BGD Epic 2 S | 32014 Fecha de producción: No disponible
Inspección	Superado
Valoración	Usado, en buen estado.
Comentario	EP033N
Fecha	21. Octubre 2026
Próxima inspección	Octubre 2028 o después de 100 Horas de vuelo
Centro de atención al cliente	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Inspector: Lavinia Di Ciano

Pasos de la inspección	Prueba de porosidad
	Resistencia al desgarro del tejido
	Inspección visual: Ala
	Inspección visual: Suspentaje
	Inspección visual: Elevadores
	Resistencia al desgarro de las líneas

Aviso

Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo infles a modo de prueba y lo revises minuciosamente.

Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution.
Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea
de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.

https://www.wing-solution.com/es/paraglider-services/protocol/3f1d0418-1add-47d7-8167-0a36c5f6904d

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	390 [s]
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	**Superado**

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Elevadores

Elevadores	Superado
cierre de las líneas	Superado
Sistema acelerador	Superado
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro de las líneas

Vale / 2A1	Resistencia mínima: **35 daN** / Resistencia medida: **153 daN** - Superado
Valoración	**Superado**