Informe de pruebas

BGD Base 3 S | 1246153A

Equipamiento	BGD Base 3 S | 1246153A Fecha de producción: February 2025
Inspección	Superado
Comentario	EP006E
Fecha	03. Noviembre 2026
Centro de atención al cliente	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Inspector: Lavinia Di Ciano

Pasos de la inspección	Prueba de porosidad
	Resistencia al desgarro del tejido
	Inspección visual: Ala
	Inspección visual: Suspentaje
	Inspección visual: Elevadores

Aviso

Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo infles a modo de prueba y lo revises minuciosamente.

Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution.
Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea
de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.

https://www.wing-solution.com/es/paraglider-services/protocol/c5d2e65e-ffe2-431c-8689-6e43ff98c7f5

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	803 [s]
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	**Superado**

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Elevadores

Elevadores	Superado
cierre de las líneas	Superado
Sistema acelerador	Superado
Valoración	**Superado**