Rapport de test

Skywalk X-Alps 5 105+ | 0822-36485

Equipement	Skywalk X-Alps 5 105+ | 0822-36485 Date de fabrication: July 2022
Entretien	Réussi
Résultat	Utilisé, bonnes conditions
Date	18. Septembre 2026
Prochain entretien	Septembre 2028 ou après 100 heures de vol
Entretien	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Contrôleur : Lavinia Di Ciano

Entretien	Test de porosité
	Résistance à la déchirure du tissu
	Inspection visuelle : Voile
	Inspection visuelle : Lignes
	Inspection visuelle : Élévateurs
	Résistance à la déchirure des suspentes

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne
de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.

https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/457f220c-2025-4d26-9166-fdd0deae5066

Test de porosité

Appareil	HELLO
1. Mesure	> 250 [s]
Commentaire	porosità molto buona su tutto il BDA
Résultat	**Réussi**

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometertest	**Réussi**

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
Boucles	Réussi
Extrados	Réussi
Intercaissons	Réussi
Intrados	Réussi
Bord d'attaque	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
Lignes de frein	Réussi
Galerie de suspentes	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs	Réussi
Verrous de suspentes	Réussi
Système accélérateur	Réussi
Résultat	**Réussi**

Résistance à la déchirure des suspentes

Droit / AI	Résistance minimale: **187 daN** / Force mesurée: **256 daN** - Réussi
Droit / A1	Résistance minimale: **126 daN** / Force mesurée: **149 daN** - Réussi
Résultat	**Réussi**