Rapport de test

BGD Epic 2 S | 32014

Equipement	BGD Epic 2 S | 32014 Date de fabrication: Non disponible
Entretien	Réussi
Résultat	Utilisé, bonnes conditions
Commentaire	EP033N
Date	21. Octobre 2026
Prochain entretien	Octobre 2028 ou après 100 heures de vol
Entretien	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Contrôleur : Lavinia Di Ciano

Entretien	Test de porosité
	Résistance à la déchirure du tissu
	Inspection visuelle : Voile
	Inspection visuelle : Lignes
	Inspection visuelle : Élévateurs
	Résistance à la déchirure des suspentes

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne
de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.

https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/8f1d0418-1add-47d7-8167-0a36c5f6904d

Test de porosité

Appareil	HELLO
1. Mesure	390 [s]
Résultat	**Réussi**

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometertest	**Réussi**

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
Boucles	Réussi
Extrados	Réussi
Intercaissons	Réussi
Intrados	Réussi
Bord d'attaque	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
Lignes de frein	Réussi
Galerie de suspentes	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs	Réussi
Verrous de suspentes	Réussi
Système accélérateur	Réussi
Résultat	**Réussi**

Résistance à la déchirure des suspentes

Droit / 2A1	Résistance minimale: **35 daN** / Force mesurée: **153 daN** - Réussi
Résultat	**Réussi**