

Rapport de test

Advance Alpha 7 28 | 87586

wingSOLUTION

Equipement

Advance Alpha 7 28 | 87586



Entretien

Réussi

Résultat

Utilisé, bonnes conditions

Commentaire

EP026N

Date

13. Octobre 2026

Entretien

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Contrôleur : Lavinia
Di Ciano

Entretien

Test de porosité

Résistance à la déchirure du tissu

Inspection visuelle : Voile

Inspection visuelle : Lignes

Inspection visuelle : Élévateurs

Résistance à la déchirure des suspentes

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

wingSOLUTION

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.



<https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/9f7251f7-39ed-41c0-bf1b-b239269412d8>

Test de porosité

Appareil	HELLO
1. Mesure	186 [s]
2. Mesure	183 [s]
Résultat	Réussi

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometertest	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
Boucles	Réussi
Extrados	Réussi
Intercaissons	Réussi
Intrados	Réussi
Bord d'attaque	Réussi
Résultat	Réussi

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
Lignes de frein	Réussi
Galerie de suspentes	Réussi
Résultat	Réussi

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs Réussi

Verrous de suspentes Réussi

Système accélérateur Réussi

Résultat Réussi

Résistance à la déchirure des suspentes

Droit / 2A1 Résistance minimale: **81 daN** / Force mesurée: **94 daN** - Réussi

Résultat Réussi
