Rapport de test

BGD Base 3 S | 1246153A

Equipement	BGD Base 3 S | 1246153A Date de fabrication: February 2025
Entretien	Réussi
Commentaire	EP006E
Date	03. Novembre 2026
Entretien	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Contrôleur : Lavinia Di Ciano

Entretien	Test de porosité
	Résistance à la déchirure du tissu
	Inspection visuelle : Voile
	Inspection visuelle : Lignes
	Inspection visuelle : Élévateurs

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne
de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.

https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/c5d2e65e-ffe2-431c-8689-6e43ff98c7f5

Test de porosité

Appareil	HELLO
1. Mesure	803 [s]
Résultat	**Réussi**

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometertest	**Réussi**

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
Boucles	Réussi
Extrados	Réussi
Intercaissons	Réussi
Intrados	Réussi
Bord d'attaque	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
Lignes de frein	Réussi
Galerie de suspentes	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs	Réussi
Verrous de suspentes	Réussi
Système accélérateur	Réussi
Résultat	**Réussi**