

Certificato di revisione

Skywalk Mescal 6 XS | 4621-33837

wingSOLUTION

Attrezzature

Skywalk Mescal 6 XS | 4621-33837

Data di produzione: December 2024

Service

Superato

Valutazione

Usato, in buone condizioni

Commenti

EP027N

Data

13. Ottobre 2026

Centro assistenza tecnica

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Revisionatore:

Lavinia Di Ciano



Fasi del Service

Test di porosità

Test di resistenza meccanica del tessuto

Ispezione visiva: Vela

Ispezione visiva: Linee

Ispezione visiva: Bretelle

Avviso

Il tuo Parapendio è stato sottoposto a un Service.

Prima di volare, è essenziale che tu faccia un test di gonfiaggio e un controllo accurato.

wingSOLUTION

Questa revisione è stata eseguita utilizzando il software di controllo

WingSolution.

Scansiona il codice QR o segui il link sottostante per visualizzare la versione completa online del tuo protocollo di manutenzione

del protocollo di assistenza, che include ulteriori dettagli e una serie di funzioni extra.



<https://www.wing-solution.com/it/paraglider-services/protocol/385978e7-03c5-4ce7-872e-e6e78668d1c6>

Test di porosità

Calibro	HELLO
1. Misurazione	215 [s]
Valutazione	Superato

Test di resistenza meccanica del tessuto

Bettsometro	Superato
-------------	-----------------

Ispezione visiva: Vela

Stecche	Superato
Loops	Superato
Estradosso	Superato
Centine	Superato
Intradosso	Superato
Bordo d'attacco	Superato
Valutazione	Superato

Ispezione visiva: Linee

Linee principali	Superato
Linee dei freni	Superato
Linee della galleria	Superato
Valutazione	Superato

Ispezione visiva: Bretelle

Bretelle	Superato
----------	----------

Connessione cordini	Superato
---------------------	----------

Acceleratore	Superato
--------------	----------

Valutazione	Superato
--------------------	-----------------
