Certificato di revisione

BGD Epic 2 S | 32014

Attrezzature	BGD Epic 2 S | 32014 Data di produzione: Non disponibile
Service	Superato
Valutazione	Usato, in buone condizioni
Commenti	EP033N
Data	21. Ottobre 2026
Prossima revisione	Ottobre 2028 o dopo 100 ore di volo.
Centro assistenza tecnica	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Revisionatore: Lavinia Di Ciano

Fasi del Service	Test di porosità
	Test di resistenza meccanica del tessuto
	Ispezione visiva: Vela
	Ispezione visiva: Linee
	Ispezione visiva: Bretelle
	Test di carico

Avviso

Il tuo Parapendio è stato sottoposto a un Service.
Prima di volare, è essenziale che tu faccia un test di gonfiaggio e un controllo accurato.

Questa revisione è stata eseguita utilizzando il software di controllo WingSolution.
Scansiona il codice QR o segui il link sottostante per visualizzare la versione completa online del tuo protocollo di manutenzione
del protocollo di assistenza, che include ulteriori dettagli e una serie di funzioni extra.

https://www.wing-solution.com/it/paraglider-services/protocol/8f1d0418-1add-47d7-8167-0a36c5f6904d

Test di porosità

Calibro	HELLO
1. Misurazione	390 [s]
Valutazione	**Superato**

Test di resistenza meccanica del tessuto

Bettsometro	**Superato**

Ispezione visiva: Vela

Stecche	Superato
Loops	Superato
Estradosso	Superato
Centine	Superato
Intradosso	Superato
Bordo d'attacco	Superato
Valutazione	**Superato**

Ispezione visiva: Linee

Linee principali	Superato
Linee dei freni	Superato
Linee della galleria	Superato
Valutazione	**Superato**

Ispezione visiva: Bretelle

Bretelle	Superato
Connessione cordini	Superato
Acceleratore	Superato
Valutazione	**Superato**

Test di carico

Destra / 2A1	Resistenza minima: **35 daN** / Resistenza misurata: **153 daN** - Superato
Valutazione	**Superato**