

Certificato di revisione

Advance Alpha 7 28 | 87586

wingSOLUTION

Attrezzature

Advance Alpha 7 28 | 87586

Data di produzione: January 2021

Service

Superato

Valutazione

Usato, in buone condizioni

Commenti

EP026N

Data

13. Ottobre 2026

Centro assistenza tecnica

Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Revisionatore:
Lavinia Di Ciano



Fasi del Service

Test di porosità

Test di resistenza meccanica del tessuto

Ispezione visiva: Vela

Ispezione visiva: Linee

Ispezione visiva: Bretelle

Test di carico

Avviso

Il tuo Parapendio è stato sottoposto a un Service.

Prima di volare, è essenziale che tu faccia un test di gonfiaggio e un controllo accurato.

wingSOLUTION

Questa revisione è stata eseguita utilizzando il software di controllo WingSolution.

Scansiona il codice QR o segui il link sottostante per visualizzare la versione completa online del tuo protocollo di manutenzione del protocollo di assistenza, che include ulteriori dettagli e una serie di funzioni extra.



<https://www.wing-solution.com/it/paraglider-services/protocol/9f7251f7-39ed-41c0-bf1b-b239269412d8>

Test di porosità

Calibro	HELLO
1. Misurazione	186 [s]
2. Misurazione	183 [s]

Valutazione **Superato**

Test di resistenza meccanica del tessuto

Bettsometro **Superato**

Ispezione visiva: Vela

Stecche	Superato
Loops	Superato
Estradosso	Superato
Centine	Superato
Intradosso	Superato
Bordo d'attacco	Superato

Valutazione **Superato**

Ispezione visiva: Linee

Linee principali	Superato
Linee dei freni	Superato
Linee della galleria	Superato

Valutazione **Superato**

Ispezione visiva: Bretelle

Bretelle Superato

Connessione cordini Superato

Acceleratore Superato

Valutazione Superato

Test di carico

Destra / 2A1 Resistenza minima: **81 daN** / Resistenza misurata: **94 daN** - Superato

Valutazione Superato
